CONGRATULATIONS on having purchased the Bionaire "Climate Check", an advanced electronic weather instrument that offers you accurate instant readouts of both humidity and temperature.

Please read these operating instructions carefully before use.

FEATURES OF THE BT-254C/BT-254F

- Solid state readouts
- Dual display for temperature and humidity
- Large displays easily read
- Wide measurement range
- Long battery life with only one AAA battery
- Stand for placement on desktop, tabletop and bookshelf

REPLACEMENT OF THE BATTERY

1. When the display appears fuzzy, the battery needs to be replaced.
2. Remove battery cover by sliding in the upward direction of the arrow. Remove the used battery and insert a new AAA battery into the battery compartment. Be sure that the battery is inserted with correct polarity.
3. In normal conditions, the dual readouts should immediately appear; if however the temperature or humidity display is blank, remove the battery and re-insert it again. This should reset the display.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	BT-254C	BT-254F
Measuring Range		
Temperature:	-40°C to 50°C	-40°F to 120°F
Humidity:	20% to 95% R.H.	
Display Increment		
Temperature:	1°C step (-20°C to 49°C) 2°F(1°C) to 3°F(2°C) steps for remainder of range	1°F step (20°F to 100°F)
Humidity:	1% R.H. steps (30% to 80%) 3-5% R.H. steps for remainder of range	
Accuracy		
Temperature:	±1°C from 0°C to 40°C	±2°F from 32°F to 120°F
Humidity:	±5% from 30% to 75% R.H., at 25°C	at 77°F
Power	One AAA battery	
Battery Life	One year of continuous display using a heavy duty type battery	
Dimensions	84mm x 82mm x 15mm	
Response Time	Maximum of five minutes for both temperature and humidity	

Bionaire Inc. reserves the right to change or modify any specifications without notice.

LIMITED WARRANTY

BIONAIRE INC. warrants to the first retail purchaser, for one (1) full year from the date of original purchase, either to repair or replace at its option, without charge (parts and labor), any supplied or manufactured part of this digital humidity and temperature monitor which, upon inspection by an authorized service center, proves to have failed in normal use due to defects in materials or workmanship, or, at its option, to replace the unit.

Operation under conditions other than those recommended, or any attempts by unauthorized personnel to service the unit or modify it, will render the guarantee void.

BIONAIRE shall not be liable for any personal injury, property damage or any incidental or consequential damages of any kind resulting from defects, malfunctions, misuse or alteration of the product.

The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation and to the extent that any such provision purports to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties or other rights or remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY BRINGING YOUR UNIT, OR SENDING IT **POSTAGE-PREPAID**, WITH THE BILL OF SALE, TO ANY ONE OF THE AUTHORIZED SERVICE CENTERS MENTIONED ON THE ENCLOSED LISTS.

The Climate Check is distributed by:

BIONAIRE Inc.
2000-32nd Avenue
LACHINE (Québec)
H8T 3H7

BIONAIRE Corporation
90 Borpline Road
Allendale, NJ
07401

BIONAIRE Europe B.V.
Mechelaanstraat 20
4903 RE Oosterhout
The Netherlands

BIONAIRE

Climate Check

Models BT-254C/BT-254F

Instruction Leaflet

Digital Humidity & Temperature Monitor

CAUTION: - Read instructions before operating.
- Retain for future use.

Français au verso.

XMA0133

FICHE TECHNIQUE

	BT-254C	BT-254F
Échelle		
Température:	-40°C à 50°C	-40°F à 120°F
Humidité:	de 20% à 95% d'humidité relative (HR)	
Gradation		
Température:	Bonds de 1°C (-20°C à 49°C) Bonds de 2°F(1°C) à 3°F(2°C) pour le reste de l'échelle	Bonds de 1°F (-20°F à 100°F)
Humidité:	Bonds de 1% pour l'humidité relative située entre 30% et 80% Bonds de 3 à 5% pour le reste de l'échelle	
Exactitude		
Température:	±1°C entre 0°C à 40°C	±2°F entre 32°F à 120°F
Humidité:	±5%, pour l'humidité relative située entre 30% et 75%, à 25°C	à 77°F
Énergie	Une pile de type AAA	
Durée de vie de la pile	Un an d'affichage ininterrompu, en utilisant une pile à grand rendement	
Dimensions	84mm x 82mm x 15mm	
Temps de réponse	Délai maximal de cinq minutes pour afficher à la fois la température et l'humidité	

Bionaire Inc. se réserve le droit de modifier ces spécifications sans avis.

GARANTIE LIMITÉE

BIONAIRE INC. garantit au premier acquéreur au détail, pour une période d'une (1) année entière à compter de la date du premier achat, soit de réparer ou remplacer à sa discrétion, sans frais (pièces et main-d'oeuvre) toute pièce fournie ou fabriquée de ce moniteur numérique d'humidité et de température qui, utilisée dans des conditions normales, s'avère, sur examen dans un centre de service autorisé, être défectueuse à cause de défauts de matières premières ou de fabrication, soit, à sa discrétion, de remplacer l'appareil.
L'utilisation à des conditions autres que celles recommandées ou toute tentative de réparation ou de modification par des personnes non autorisées rendra cette garantie nulle.
BIONAIRE se dégage de toute responsabilité en cas de blessure corporelle, de dommage matériel ou de dommage accessoire ou indirect de toute nature résultant de défectuosités au produit, d'un mauvais fonctionnement, d'un usage inadéquat ou abusif, ou d'une modification au produit.
Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits et recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tous les autres droits et recours prévus par toute législation applicable, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

POUR SE PRÉVALOIR DU SERVICE SOUS GARANTIE, PRIÈRE D'APPORTER L'APPAREIL OU DE L'EXPÉDIER **PORT PAYÉ** À N'IMPORTE QUEL DES CENTRES DE SERVICE AUTORISÉS MENTIONNÉS DANS LES LISTES CI-JOINTES, ACCOMPAGNÉ DE LA PREUVE D'ACHAT.

INDICES CONFORT est distribué par:

BIONAIRE Inc.
2000-32e Avenue
LACHINE (Québec)
H8T 3H7

BIONAIRE Corporation
90 Boroline Road
Allendale, NJ
07401

BIONAIRE Europe B.V.
Mechelaarstraat 20
4903 RE Oosterhout
Pay-Bas

XMA0133

English on reverse

BIONAIRE

Indices Confort

Modèles BT-254C/BT-254F

Livret d'instructions

Moniteur numérique d'humidité et de température

FÉLICITATIONS!... Vous venez de vous procurer Indices **Confort** de Bionaire, un instrument de mesure électronique de pointe qui vous offre une lecture précise et immédiate de l'humidité et de la température.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES DU BT-254C/BT-254F

- Affichage à semi-conducteurs
- Affichage double pour la température et l'humidité
- Affichage grand format, facile à lire
- Vaste gamme de mesure
- Longue durée de vie avec une seule pile de type AAA
- Support permettant de placer l'appareil sur un bureau, une table ou une étagère.

ATTENTION: - Lire les instructions avant l'utilisation.
- Garder ce livret pour référence ultérieure.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Il faut changer la pile quand l'affichage est flou.

1. Enlever le couvercle du compartiment de la pile en le glissant vers le haut de la flèche. Enlever la pile usée et placer une pile neuve de type AAA dans le compartiment. S'assurer que la pile est insérée en respectant les pôles.
2. Dans des conditions normales, le double affichage devrait apparaître immédiatement; cependant, si la température ou l'humidité ne s'affichent pas, enlever la pile, puis la remettre en place. Ceci devrait faire réapparaître l'affichage.